

# SIEMENS

LV HRC fuses - fuse links, fuse bases and accessories

NH Sicherungen – Sicherungseinsätze, Sicherungsunterteile und Zubehör

Fusibles NH – cartouches fusibles, socles et accessoires

Fusibles NH: cartuchos fusibles, bases portafusibles y accesorios

Fusibili NH - Cartucce fusibili, basi portafusibili e accessori


Fusíveis NH – Cartuchos fusíveis, bases de fusível e acessórios

NH sigortalar – Sigorta bağlantıları, sigorta alt parçaları ve aksesuarlar

Предохранители NH — плавкие вставки, цоколи и принадлежности

Niskonapięciowe bezpieczniki wielkiej mocy – wkładki bezpiecznikowe, podstawy bezpiecznikowe i akcesoria

NH 熔断器 - 熔断器、熔断器底座和附件



3NA...

3NX...

3ND...

3NH...

Operating Instructions

Instruções de Serviço

Betriebsanleitung

İşletme kılavuzu

Notice d'utilisation

Руководство по эксплуатации

Instructivo

Instrukcja obsługi

Istruzioni operative


使用说明

		<b>EN</b>	<b>DANGER</b>
		<b>Hazardous voltage. Will cause death or serious injury.</b> Turn off and lock out all power supplying this device before working on this device. Replace all covers before power supplying this device is turned on.	
<b>DE</b>	<b>GEFAHR</b>	<b>FR</b>	<b>DANGER</b>
Gefährliche Spannung. Lebensgefahr oder schwere Verletzungsgefahr. Bevor Arbeiten am Gerät durchgeführt werden, müssen alle Stromquellen ausgeschaltet und mit einer Einschaltisicherung versehen werden. Vor dem Wiedereinschalten der Stromquellen müssen alle Abdeckungen wieder angebracht werden.		Tension électrique dangereuse. Danger de mort ou risque de blessures graves. Avant d'intervenir sur l'appareil, couper toutes les sources de tension et les consigner contre la refermeture. Remettre en place tous les couvercles avant de remettre l'appareil sous tension.	
	<b>HINWEIS</b> Installations- und Wartungsarbeiten sind von qualifiziertem Personal durchzuführen.		<b>NOTIFICATION</b> L'installation et la maintenance doivent être effectuées uniquement par des personnes qualifiées.
<b>ES</b>	<b>PELIGRO</b>	<b>IT</b>	<b>PERICOLO</b>
Tensión peligrosa. Puede causar la muerte o lesiones graves. Antes de trabajar en este dispositivo, desconecte y bloquee todas las fuentes que lo alimentan eléctricamente. Recoloque todas las cubiertas antes de volver a conectar la alimentación eléctrica para este dispositivo.		Tensione pericolosa. Può causare la morte o lesioni gravi. Prima di lavorare su questa apparecchiatura, disinserire tutte le fonti di alimentazione elettrica dell'apparecchiatura ed assicurarle contro la reinserzione. Riapplicare tutte le coperture prima di reinserire l'alimentazione di questa apparecchiatura.	
	<b>NOTA</b> La instalación y el mantenimiento deben corre a cargo de personal cualificado.		<b>NOTA</b> L'installazione e la manutenzione devono essere eseguite da personale qualificato.
<b>PT</b>	<b>PERIGO</b>	<b>TR</b>	<b>TEHLİKE</b>
Tensão perigosa. Perigo de morte ou ferimentos graves. Desligue e bloquie todas as fontes de alimentação antes de executar quaisquer trabalhos no aparelho. Volte a colocar todas as coberturas antes de voltar a ligar as fontes de alimentação.		Tehlikeli gerilim. Ölüm tehlikesi veya ağır yaralanma tehlikesi mevcuttur. Cihazda çalışmalar yapılmadan önce, tüm güç kaynakları kapatılmalı ve bir açma emniyetiyle donatılmalıdır. Güç kaynakları tekrar açılmadan önce tüm kapaklar yerlerine takılmalıdır.	
	<b>ATENÇÃO</b> A instalação e manutenção têm de ser efetuadas por pessoal qualificado.		<b>NOT</b> Montaj ve bakım işlemleri kalifiye personel tarafından yapılmalıdır.
<b>РУ</b>	<b>ОПАСНО</b>	<b>PL</b>	<b>ZAGROŻENIE</b>
Опасное напряжение. Опасность для жизни или телесных повреждений. До начала работы выключите и заблокируйте все источники питания этого устройства. Перед включением питания снова установите все крышки.		Niebezpieczne napięcie. Niebezpieczeństwo poważnych obrażeń lub utraty życia. Wyłączyć i zablokować wszystkie źródła zasilania urządzenia przed rozpoczęciem pracy na urządzeniu. Założyć wszystkie osłony przed podłączeniem urządzenia do źródła zasilania.	
	<b>ПРИМЕЧАНИЕ</b> Установка и техническое обслуживание должны производиться квалифицированным персоналом.		<b>UWAGA</b> Instalacja i konserwacja muszą być wykonywane przez wykwalifikowany personel.
<b>Technical Support:</b>		Internet: <a href="https://www.siemens.com/support-request">https://www.siemens.com/support-request</a>	


<b>中</b>	<b>危険</b>	<b>HR</b>	<b>OPASNOST</b>
危险电压。可能导致生命危险或重伤危险。 操作此设备前必须确保切断其电源并采取防接通保护措施。在设备接通电源前，更换所有盖板。		Opasni napon. Opasnost po život ili opasnost od teških ozljeda. Prije rada na uređaju moraju biti isključeni svi izvori struje i osigurati uređaj zaštitom od uključivanja. Prije ponovnog uključivanja izvora struje moraju se opet postaviti svi poklopci.	
 <b>注意</b> 安装和维护必须由具备专业资质的人员进行。		 <b>NAPOMENA</b> Montažu i održavanje mora obavljati kvalificirano osoblje.	
<b>FI</b>	<b>VAARA</b>	<b>БГ</b>	<b>ОПАСНОСТ</b>
Vaallinen jännite. Vakava loukkaantumisvaara tai hengenvaara. Laitteen kaikki virransyöttö tulee katkaista ja sen kytkettyminen päälle tulee estää lukolla ennen kuin laitteeseen kohdistetaan mitään toimenpiteitä. Kaikki kotelot tulee kiinnittää takaisin ennen kuin laitteen virransyöttö kytketään uudelleen pääle.		Опасно напряжение. Опасность за живота или опасност от тежки телесни повреди. Преди да извършвате дейности по устройството, изключете и обезопасете всички захранващи източници. Поставете всички капаци на мястото им, преди отново да включите захранването на устройството.	
 <b>HUOMAUTUS</b> Asennus- ja huoltotyöt on annettava pätevän ammattilaisen suoritettavaksi.		 <b>ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ</b> Инсталирането и поддръжката трябва да се извършват от квалифициран персонал.	
<b>EE</b>	<b>OHT</b>	<b>LV</b>	<b>ĀISTAMI</b>
Ohtlik pingi. Oht elule või raskete vigastuste oht. Enne seadme hooldustöid lülitage kõik toiteallikad välja ja võtke meetmed nende sisselülitamise takistamiseks. Enne toiteallikate uuesti sisselülitamist tuleb kõik katted tagasi paigaldada.		Āistams spriegums. Letālu sekū vai smagu traumu riski. Pirms veicat darbu ar šo ierīci pilnībā izslēdziet un nobloķējet tās strāvas padevi. Pirms ieslēdzat ierīces strāvas padevi uzlieciet atpakaļ visus pārsegus.	
 <b>MÄRKUS</b> Paigaldus- ja hooldustöid tohib teha ainult kvalifitseeritud personal.		 <b>BRĪDINĀJUMS</b> Uzstādīšana un tehniskā apkope jāveic kvalificētiem darbiniekiem.	
<b>LT</b>	<b>PAVOJUS</b>	<b>DA</b>	<b>FARE</b>
Pavojinga įtampa. Pavojus gyvybei arba sunkaus susižalojimo pavojus. Prieš dirbdami ties šiuo prietaisu, išjunkite ir užblokuokite visus šio prietaiso maitinimo šaltinius. Prieš įjungdami šio prietaiso maitinimo šaltinių, vėl uždėkite visus dangčius.		Farlig spænding. Livsfare eller risiko for slemme kvæstelser. Sluk for og lås strømmen, der forsyner denne enhed, før du arbejder med denne enhed. Erstat alle afdækninger, før strømmen, der tilføres denne enhed, tændes.	
 <b>NUORODA</b> Irengimā ir techninē priežiūrā turi vykdyti kvalifikuoti darbuotojai.		 <b>BEMÆRK</b> Installationen og vedligeholdelsen skal foretages af uddannede personale.	
<b>MT</b>	<b>PERIKLU</b>	<b>NL</b>	<b>GEVAAR</b>
Vultaġġ perikoluż. Riskju ta' mewt jew koriment serju. Qabel taħdem fuq dan l-apparat, itfi kull provvista tal-elettriku tiegħu u sakkar kontra xegħil mill-ġdid aċċidental. Erġa' installa l-ġħażżeen kollha qabel tirritorna l-provvista tal-elettriku fl-apparat.		Gevaarlike spanning. Levensgevaar of gevaar voor ernstig letsel. Voordat u aan dit apparaat werkt, moet u alle actieve energiebronnen voor dit apparaat uitschakelen. Plaats alle afdekkingen terug voordat u energiebronnen voor dit apparaat inschakelt.	
 <b>AVVIZ</b> L-installazzjoni u l-manutenzjoni għandhom jitwettqu minn personal ikkwalifikat.		 <b>OPMERKING</b> Installatie en onderhoud moeten worden verricht door gekwali-ficeerd personeel.	
<b>EL</b>	<b>KINΔYNOΣ</b>	<b>GA</b>	<b>CONTÚIRT</b>
Επικίνδυνη τάση. Κίνδυνος για τη ζωή ή σοβαρού τραυματισμού. Απενέργοποιήστε και ασφαλίστε όλη την ενέργεια που τροφοδοτεί τη συσκευή, προτού εργαστείτε σε αυτή. Τοποθετήστε ξανά όλα τα καλύμματα, προτού ενέργοποιήσετε την τροφοδοσία της συσκευής με ενέργεια.		Voltas contúirteach. Baol go bhfaighfear bás nó tromghortú. Múch gach cumhacht a sholáthraíonn an gléas seo agus glasáil amach í roimh obair a dhéanamh ar an ngléas seo. Cuir na clúdaigh ar fad ar ais roimh an gumhacht a sholáthraíon ñ an gléas seo a chur ar siúl arís.	
 <b>ΠΡΟΣΟΧΗ</b> Η εγκατάσταση και συντήρηση πρέπει να διεξάγονται από εξειδικευμένο προσωπικό.		 <b>FÓGRA</b> Ní mórt don fheistiú agus don chothabháil a bheith déanta ag pearsana cálithe.	
<b>RO</b>	<b>PERICOL</b>	<b>SV</b>	<b>FARA</b>
Tensiune periculoasă. Pericol de moarte sau de accidentări grave. Oprîți și blocați alimentarea cu energie și acestui dispozitiv înainte de a lucra la acesta. Așezați la loc toate capacile înainte de a porni alimentarea cu energie și acestui dispozitiv.		Farlig spänning. Livsfara eller risk för allvarliga personskador. Innan arbete utför på utrustningen ska strömförslöjningen till utrustningen stängas av. Montera alla skyddsplåtar igen innan utrustningen slås på.	
 <b>INSTIINTARE</b> Instalarea și întreținerea trebuie să se efectueze de către personal calificat.		 <b>OBS</b> Installation och underhåll får endast utföras av kvalificerad personal.	
<b>CZ</b>	<b>NEBEZPEČÍ</b>	<b>SL</b>	<b>NEVARHOST</b>
Nebezpečné napětí. Nebezpečí smrtelného nebo těžkého úrazu. Před zahájením prací na tomto zařízení odpojte a zajistěte veškeré přívody energie. Před opětovným připojením zařízení vrátte všechny kryty na svá místa.		Nevarna napetost. Nevarnost za življene ali nevarnost hudih poškodb. Izklopite in prekinite celotno napajanje naprave, preden na njej opravljate dela. Preden napajanje znova vklopite, namestite vse pokrove.	
 <b>POZNÁMKA</b> Instalaci a údržbu musí provádět kvalifikovaní pracovníci.		 <b>OPOMBA</b> Namestitev in vzdrževanje mora opraviti usposobljeno osebje.	
<b>SK</b>	<b>NEBEZPEČENSTVO</b>	<b>HU</b>	<b>VESZÉLY</b>
Nebezpečné napätie. Nebezpečenstvo ohrozenia života alebo vzniku ťažkých zranení. Pred prácou na zariadení vypnite a zaistite všetky napájacie prípojky tohto zariadenia. Pred zapnutím napájania tohto zariadenia najprv nasadte späť všetky kryty.		Veszélyes feszültség. Életveszély vagy súlyos sérülésveszély. Mielőtt bármilyen munkavégzést kezd az eszközön, az áramellátást le kell kapcsolni, és véletlen bekapsolás elleni védelemmel kell ellátni. Az áramellátás visszakapsolása előtt minden burkolatot vissza kell helyezni.	
 <b>UPOZORNENIE</b> Inštalačiu a údržbu musí vykonávať kvalifikovaný personál.		 <b>MEGJEGYZÉS</b> A telepítést és a karbantartást kizárálag szakképzett személyzet végezheti.	



## Contents / Lieferumfang / Etendue de la livraison / Contenido / 供货范围



### 3NH7520



<b>EN</b>	Operating instructions are enclosed with the product
<b>DE</b>	Betriebsanleitung liegt dem Produkt bei
<b>FR</b>	Des instructions de service sont fournies avec le produit
<b>ES</b>	El producto incluye instrucciones de servicio
<b>IT</b>	Le Istruzioni operative sono allegate al prodotto
<b>PT</b>	As instruções de funcionamento são fornecidas com o produto
<b>TR</b>	İşletme kılavuzu ürüne eklenmiştir
<b>PY</b>	Инструкция по эксплуатации прилагается к изделию
<b>PL</b>	Instrukcja obsługi jest dołączona do produktu
<b>中</b>	产品附带操作说明

### 3NA32..-4KK0.



<https://sie.ag/3Teiehk>

3NG1002	000/00																																												
3NG1102	0																																												
3NG1202	1																																												
3NG1302	2	3NG1503	4																																										
3NG1402	3	3NG1505	4a																																										
				<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="background-color: #d9e1f2; padding: 2px;"><b>EN</b></th><th style="background-color: #d9e1f2; padding: 2px;"><b>CAUTION</b></th><th style="background-color: #d9e1f2; padding: 2px;"><b>DE</b></th><th style="background-color: #d9e1f2; padding: 2px;"><b>VORSICHT</b></th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>No overload and short-circuit protection when using isolating blades.</td><td></td><td>Kein Überlast- und Kurzschlusschutz bei Verwendung von Trennmessern.</td><td></td></tr> <tr> <th style="background-color: #d9e1f2; padding: 2px;"><b>FR</b></th><th style="background-color: #d9e1f2; padding: 2px;"><b>PRUDENCE</b></th><th style="background-color: #d9e1f2; padding: 2px;"><b>ES</b></th><th style="background-color: #d9e1f2; padding: 2px;"><b>PRECAUCIÓN</b></th></tr> <tr> <td>Pas de protection contre les surcharges et les courts-circuits en cas d'utilisation de couteaux de sectionnement</td><td></td><td>Sin protección contra sobrecarga ni cortocircuitos en caso de utilizar cuchilla seccionadora.</td><td></td></tr> <tr> <th style="background-color: #d9e1f2; padding: 2px;"><b>IT</b></th><th style="background-color: #d9e1f2; padding: 2px;"><b>CAUTELA</b></th><th style="background-color: #d9e1f2; padding: 2px;"><b>PT</b></th><th style="background-color: #d9e1f2; padding: 2px;"><b>CUIDADO</b></th></tr> <tr> <td>Nessuna protezione da sovraccarico e cortocircuito se si utilizzano coltelli sezionatori.</td><td></td><td>Nenhum proteção contra sobrecarga e curto-círcito na utilização de placas de separação.</td><td></td></tr> <tr> <th style="background-color: #d9e1f2; padding: 2px;"><b>TR</b></th><th style="background-color: #d9e1f2; padding: 2px;"><b>ÖNEMLİ DİKKAT</b></th><th style="background-color: #d9e1f2; padding: 2px;"><b>РУ</b></th><th style="background-color: #d9e1f2; padding: 2px;"><b>ОСТОРОЖНО</b></th></tr> <tr> <td>Ayırma bıçakları kullanılırsa aşırı yük ve kısa devre koruması yoktur.</td><td></td><td>При использовании контактных ножей отсутствует защита от перегрузки и короткого замыкания.</td><td></td></tr> <tr> <th style="background-color: #d9e1f2; padding: 2px;"><b>PL</b></th><th style="background-color: #d9e1f2; padding: 2px;"><b>UWAGA</b></th><th style="background-color: #d9e1f2; padding: 2px;"><b>中</b></th><th style="background-color: #d9e1f2; padding: 2px;"><b>小心</b></th></tr> <tr> <td>Brak zabezpieczenia od przeciążeń i zabezpieczenia przeciwzwarcioowego w przypadku użycia rozłączników nożowych.</td><td></td><td>使用分离闸刀时无过载和短路保护。</td><td></td></tr> </tbody> </table>		<b>EN</b>	<b>CAUTION</b>	<b>DE</b>	<b>VORSICHT</b>	No overload and short-circuit protection when using isolating blades.		Kein Überlast- und Kurzschlusschutz bei Verwendung von Trennmessern.		<b>FR</b>	<b>PRUDENCE</b>	<b>ES</b>	<b>PRECAUCIÓN</b>	Pas de protection contre les surcharges et les courts-circuits en cas d'utilisation de couteaux de sectionnement		Sin protección contra sobrecarga ni cortocircuitos en caso de utilizar cuchilla seccionadora.		<b>IT</b>	<b>CAUTELA</b>	<b>PT</b>	<b>CUIDADO</b>	Nessuna protezione da sovraccarico e cortocircuito se si utilizzano coltelli sezionatori.		Nenhum proteção contra sobrecarga e curto-círcito na utilização de placas de separação.		<b>TR</b>	<b>ÖNEMLİ DİKKAT</b>	<b>РУ</b>	<b>ОСТОРОЖНО</b>	Ayırma bıçakları kullanılırsa aşırı yük ve kısa devre koruması yoktur.		При использовании контактных ножей отсутствует защита от перегрузки и короткого замыкания.		<b>PL</b>	<b>UWAGA</b>	<b>中</b>	<b>小心</b>	Brak zabezpieczenia od przeciążeń i zabezpieczenia przeciwzwarcioowego w przypadku użycia rozłączników nożowych.		使用分离闸刀时无过载和短路保护。	
<b>EN</b>	<b>CAUTION</b>	<b>DE</b>	<b>VORSICHT</b>																																										
No overload and short-circuit protection when using isolating blades.		Kein Überlast- und Kurzschlusschutz bei Verwendung von Trennmessern.																																											
<b>FR</b>	<b>PRUDENCE</b>	<b>ES</b>	<b>PRECAUCIÓN</b>																																										
Pas de protection contre les surcharges et les courts-circuits en cas d'utilisation de couteaux de sectionnement		Sin protección contra sobrecarga ni cortocircuitos en caso de utilizar cuchilla seccionadora.																																											
<b>IT</b>	<b>CAUTELA</b>	<b>PT</b>	<b>CUIDADO</b>																																										
Nessuna protezione da sovraccarico e cortocircuito se si utilizzano coltelli sezionatori.		Nenhum proteção contra sobrecarga e curto-círcito na utilização de placas de separação.																																											
<b>TR</b>	<b>ÖNEMLİ DİKKAT</b>	<b>РУ</b>	<b>ОСТОРОЖНО</b>																																										
Ayırma bıçakları kullanılırsa aşırı yük ve kısa devre koruması yoktur.		При использовании контактных ножей отсутствует защита от перегрузки и короткого замыкания.																																											
<b>PL</b>	<b>UWAGA</b>	<b>中</b>	<b>小心</b>																																										
Brak zabezpieczenia od przeciążeń i zabezpieczenia przeciwzwarcioowego w przypadku użycia rozłączników nożowych.		使用分离闸刀时无过载和短路保护。																																											



## Required tools / Notwendige Werkzeuge / Outils nécessaires / Herramientas requeridas / 必要工具



13 mm  
16 mm  
18 mm  
24 mm



PZ2



6.5 x 1.2 mm



## Information / Information / Informations / Información / 信息





000	00
00	
0	0 (1*)
1	1 (2*)
2	2 (3*)
3	3
4	4
4a	4a

<b>EN</b>	*) Allowed in accordance with standard IEC 60269
<b>DE</b>	*) Zulässig in Übereinstimmung mit der Norm IEC 60269
<b>FR</b>	*) Autorisation conformément à la norme IEC 60269
<b>ES</b>	*) Permitido de acuerdo con la norma IEC 60269
<b>IT</b>	*) Consentito conformemente alla norma IEC 60269
<b>PT</b>	*) Permitido em conformidade com a norma IEC 60269
<b>TR</b>	*) IEC 60269 sayılı standartla uyum içinde izin verilir
<b>RU</b>	*) Разрешены в соответствии со стандартом МЭК 60269
<b>PL</b>	*) Dopuszczalne w zgodzie z normą IEC 60269
<b>中</b>	*) 符合 IEC 60269 标准


				-	3NX2023
000	3NX3115 3NX3116	3NX3105	3NG1002	-	3NX2030
00				-	3NX2024
0	-	3NX3114	3NG1102	-	3NX2025
1	-	3NX3106	3NG1202	-	3NX2026
2	-	3NX3107	3NG1302	-	3NX2030
3	-	3NX3108	3NG1402	-	3NX2024
4	-	-	-	3NG1503	-
4a	-	-	-	3NG1505	-




	Flat terminal	Flat terminal Snapping onto mounting rail	Saddle-type terminal		Plug-in terminal	Double busbar terminal	Flat terminal
00	3NH3030 (1P) 3NH4030 (3P)	3NX3051	3NH3032 (1P) 3NH4032 (3P)		3NH3031	-	-
0	3NH3120	-	-		-	-	-
1	3NH3230	-	-		3NH3220	-	-
2	3NH3330	-	-		3NH3320	-	-
3	3NH3430	-	-		3NH3420	-	-
4	3NH3530	-	-		-	-	-
4a	-	-	-		-	3NH7520	-






00	3NH3030 3NH4030 3NH3051	M8	14
0	3NH3120	M10	38
1	3NH3230	M12	38
2	3NH3330	M12	65
3	3NH3430	M16	65
4	3NH3530		
4a	3NH7520		



00	3NH3032 3NH4032	2.5 ... 50 mm <sup>2</sup>	13 mm	M6	6






00	3NH3031	2.5 ... 50 mm <sup>2</sup>	23 mm	M8	14



1	3NH3220	M10
2	3NH3320	
3	3NH3420	M12




## Assembly / Montage / Montaje / Montage / 安装








## Removal / Demontage / Démontage / Desmontaje / 拆卸




Size 000/00


3NH4030 / 3NH4032



3NH3030 / 3NH3031 / 3NH3032




3NH3051



	b1	b2	b3	h1	h2	h3	h4	h5	h6	$\varnothing l$	t1	t2	t3	t4
3NH3030	23		-	61	61		102	122			24	40	60	
3NH3031	31	34	-	64	64		102	128			26	42	61	
3NH3032	29		-			25	101	122			24	40	60	86
3NH3051		39	-			61	102	121						
3NH4030		23	102	70					139	7.5				
3NH4032														

Size 0

3NH3120




	b1	b2	h1	h2	h3	h4	h5	h6	$\varnothing l$	t1	t2	t3	t4
3NH3120	23	38	87	87	25	150	173	179	7.5	24	40	60	88




Size 1

3NH4230




3NH3230 / 3NH3220



	b1	b2	b3	h1	h2	h3	h4	h5	h6	$\phi l$	t1	t2	t3	t4
3NH3230														
3NH3220	35	49	30	101	101	25	177	202	203	10.5	35	55	84	107
3NH4230		146	111											

Size 2

3NH3330 / 3NH3320




3NX2025

	b1	b2	b3	h1	h2	h3	h4	h5	h6	$\phi l$	t1	t2	t3	t4
3NH3330														
3NH3320	35	49	30	113	113	25	202	227	228	10.5	35	55	90	115

## Size 3


## 3NH3430 / 3NH3420



	b1	b2	b3	h1	h2	h3	h4	h5	Øl	t1	t2	t3	t4
3NH3430	35	49	30	121	121	25	212	242	10.5	35	57	101	130
3NH3420													

## Size 4


## 3NH3530



	b1	b2	b3	h1	h2	h3	h4	h5	Øl	t1	t2	t3
3NH3530	50	102	30	156	156	25	270	312	13	51	116	144




## Size 000 ... 3 / 4a




		b	h1	h2	t1	t2
3NA38..	000	21	54	80	45	8
3NA68..		30	54	80	45	14
3NA78..	00					
3ND18..						
3NA30..	0	30	67	126	45	14
3NA31..	1 ( $\leq 160$ A)	30	75	137	50	15
3NA61..						
3NA71..	1 ( $> 160$ A)	47	75	137	51	9
3ND21..						
3NA32..	2 ( $\leq 250$ A, 400/500V)	47	75	151	58	10
3NA62..	2 ( $\leq 200$ A, 690V)					
3NA72..	2 ( $> 250$ A, 400/500V)	58	74	151	59	13
3ND22..	2 ( $\geq 224$ A, 690V)					
3NA33..	3 ( $\leq 400$ A, 400/500V)	58	74	151	71	13
3ND23..	3 ( $\leq 315$ A, 690V)					
3ND13..	3 ( $> 400$ A, 400/500V)	71	74	151	70	13
3NA36..	3 ( $\geq 355$ A, 690V)					
	4a	102	97	201	95	20

## Size 4





## 3NX31...




		a	b	c	d	e
000/00	3NX3105	38				
0	3NX3114	51.5	47.5	34	11.5	30
1	3NX3106	61.5	57	42.5		
2	3NX3107	74	65	51	35	46
3	3NX3108	81.5	77.5	57.5		

## 3NX3115 + 3NX3116




## 3NX3115

## 3NH4..



## 3NH3..



	a1	a2	a3	a4	b	c	d
000/00	102	106	100	104	2	138	86
0	-	-	128	142	7	178	90
1	163	177	158	172	7	202	110
2	-	-	184	224	20	227	118
3	-	-	208	272	32	242	132