

SIEMENS

3NP1 Fuse switch disconnector

Sicherungslasttrennschalter 3NP1

Fusible-interrupteur-sectionneur 3NP1

Interruptor-seccionador-fusible 3NP1

Secciónadora-fusível sob carga 3NP1

Sezionatore sottocarico con fusibili 3NP1

Sigortalı yük ayırıcı 3NP1

предохранитель-выключатель нагрузки-разъединитель 3NP1

Rozłącznik izolacyjny bezpiecznikowy 3NP1

3NP1 熔断器式隔离开关



3NP1124-1..2.

IEC 60947-3

3NP1134-1....

Operating Instructions Betriebsanleitung

Instruções de Serviço İşletme kılavuzu

Notice d'utilisation

Руководство по эксплуатации

Instructivo

Instrukcja obsługi

Istruzioni operative

使用说明



EN

DANGER

Hazardous voltage. Will cause death or serious injury. Turn off and lock out all power supplying this device before working on this device. Replace all covers before power supplying this device is turned on.



NOTICE

Installation and maintenance must be carried out by qualified personnel.



DE

GEFAHR

Gefährliche Spannung. Lebensgefahr oder schwere Verletzungsgefahr. Bevor Arbeiten am Gerät durchgeführt werden, müssen alle Stromquellen ausgeschaltet und mit einer Einschalt Sicherung versehen werden. Vor dem Wiedereinschalten der Stromquellen müssen alle Abdeckungen wieder angebracht werden.



HINWEIS

Installations- und Wartungsarbeiten sind von qualifiziertem Personal durchzuführen.



DANGER

Tension électrique dangereuse. Danger de mort ou risque de blessures graves. Avant d'intervenir sur l'appareil, couper toutes les sources de tension et les consigner contre la refermeture. Remettre en place tous les couvercles avant de remettre l'appareil sous tension.



NOTIFICATION

L'installation et la maintenance doivent être effectuées uniquement par des personnes qualifiées.



ES

PELIGRO

Tensión peligrosa. Puede causar la muerte o lesiones graves. Antes de trabajar en este dispositivo, desconecte y bloquee todas las fuentes que lo alimentan eléctricamente. Recoloque todas las cubiertas antes de volver a conectar la alimentación eléctrica para este dispositivo.



NOTA

La instalación y el mantenimiento deben corre a cargo de personal cualificado.



PERICOLO

Tensione pericolosa. Può causare la morte o lesioni gravi. Prima di lavorare su questa apparecchiatura, disinserire tutte le fonti di alimentazione elettrica dell'apparecchiatura ed assicurarla contro la reinserzione. Riapplicare tutte le coperture prima di reinserire l'alimentazione di questa apparecchiatura.



NOTA

L'installazione e la manutenzione devono essere eseguite da personale qualificato.



PT

PERIGO

Tensão perigosa. Perigo de morte ou ferimentos graves. Desligue e bloquie todas as fontes de alimentação antes de executar quaisquer trabalhos no aparelho. Volte a colocar todas as coberturas antes de voltar a ligar as fontes de alimentação.



ATENÇÃO

A instalação e manutenção têm de ser efetuadas por pessoal qualificado.



TEHLİKE

Tehlikeli gerilim. Ölüm tehlikesi veya ağır yaralanma tehlikesi mevcuttur. Cihazda çalışmalar yapılmadan önce, tüm güç kaynakları kapatılmalı ve bir açma emniyetiyle donatılmalıdır. Güç kaynakları tekrar açıldan önce tüm kapaklar yerlerine takılmalıdır.



NOT

Montaj ve bakım işlemleri kalifiye personel tarafından yapılmalıdır.



RU

ОПАСНО

Опасное напряжение. Опасность для жизни или телесных повреждений. До начала работы выключите и заблокируйте все источники питания этого устройства. Перед включением питания снова установите все крышки.



ПРИМЕЧАНИЕ

Установка и техническое обслуживание должны производиться квалифицированным персоналом.



ZAGROŻENIE

Niebezpieczne napięcie. Niebezpieczeństwo poważnych obrażeń lub utraty życia. Wyłączyć i zablokować wszystkie źródła zasilania urządzenia przed rozpoczęciem pracy na urządzeniu. Założyć wszystkie osłony przed podłączeniem urządzenia do źródła zasilania.



UWAGA

Instalacja i konserwacja muszą być wykonywane przez wykwalifikowany personel.



Technical Support:

Internet: <http://www.siemens.com/support-request>


中	危险	HR	OPASNOST
	危险电压。可能导致生命危险或重伤危险。 操作此设备前必须确保切断其电源并采取防接通保护措施。在设备接通电源前，更换所有盖板。		Opasni napon. Opasnost po život ili opasnost od teških ozljeda. Prije rada na uređaju potrebno je isključiti sve izvore struje i osigurati uređaj zaštitom od uključivanja. Prije ponovnog uključivanja izvora struje potrebno je opet postaviti sve poklopce.
FI	注意	HR	НАРОМЕНА
	安装和维护必须由具备专业资质的人员进行。		Montažu i održavanje treba obavljati kvalificirano osoblje.
EE	VAARA	БГ	ОПАСНОСТ
	Vaarallinen jännite. Vakava loukkaantumisvaara tai hengenvaara. Laitteen kaikki virransyöttö tulee katkaista ja sen kytketyminen päälle tulee estää lukolla ennen kuin laitteeseen kohdistetaan mitään toimenpiteitä. Kaikki kotelot tulee kiinnittää takaisin ennen kuin laitteen virransyöttö kytetään uudelleen päälle.		Опасно напряжение. Опасность за живота или опасност от тежки телесни повреди. Преди да извършвате дейности по устройството, изключете и обезопасете всички захранващи източници. Поставете всички капаци на мястото им, преди отново да включите захранването на устройството.
EE	HOUMAUTUS	LV	ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
	Asennus- ja huoltotyöt on annettava pätevän ammattilaisen suorittavaksi.		Инсталирането и поддръжката трябва да се извършват от квалифициран персонал.
LT	OHT	LV	ВІСТАМИ
	Ohtlik pingi. Oht elule või raskete vigastuste oht. Enne seadme hooldustöid lülitage kõik toiteallikad välja ja võtke meetmed nende sisselülitamise takistamiseks. Enne toiteallikate uuesti sisselülitamist tuleb kõik katted tagasi paigaldada.		Bīstams spriegums. Letālu sekū vai smagu traumu riski. Pirms veic darbu ar šo ierīci pilnībā izslēdziet un nobloķējiet tās strāvas padevi. Pirms ieslēdzat ierīces strāvas padevi uzlieciet atpakaļ visus pārsegus.
MT	MÄRKUS	LT	BRĪDINĀJUMS
	Paigaldus- ja hooldustöid tohib teha ainult kvalifitseeritud personal.		Uzstādīšana un tehniskā apkope jāveic kvalificētiem darbiniekiem.
LT	PAVOJUS	DA	FARE
	Pavojinga įtampa. Pavojus gyvybei arba sunkaus susižalojimo pavojus. Prieš dirbdami ties šiuo prietaisu, išjunkite ir užblokuokite visus šio prietaiso maitinimo šaltinius. Prieš įjungdami šio prietaiso maitinimo šaltinį, vėl uždékite visus dangčius.		Farlig spænding. Livsfare eller risiko for slemme kvæstelser. Sluk for og lås strømmen, der forsyner denne enhed, før du arbejder med denne enhed. Erstat alle afdækninger, før strømmen, der tilføres denne enhed, tændes.
MT	NUORODA	DA	BEMÆRK
	Irengimų ir techninę priežiūrą turi vykdyti kvalifikuoti darbuotojai.		Installationen og vedligeholdelsen skal foretages af uddannet personale.
MT	PERIKLU	NL	GEVAAR
	Vultaġġi perikoluż. Riskju ta' mewt jew koriment serju. Qabel taħdem fuq dan l-apparat, itfi kull provvista tal-elettriċi tieghu u sakkar kontra xegħil mill-għid aċċidental. Erġa' installa l-ġhotnej kollha qabel tirritorna l-provvista tal-elettriċi fl-apparat.		Gevaarlike spanning. Levensgevaar of gevaar voor ernstig letsel. Voordat u aan dit apparaat werkt, moet u alle actieve energiebronnen voor dit apparaat uitschakelen. Plaats alle afdekkingen terug voordat u energiebronnen voor dit apparaat inschakelt.
EL	AVIŽ	DA	OPMERKING
	L-installazzjoni u l-manutenzjoni għandhom jitwettqu minn personal ikkwalifikat.		Installatie en onderhoud moeten worden verricht door gekwalificeerd personeel.
EL	KINΔΥΝΟΣ	GA	CONTÚIRT
	Eπικίνδυνη τάση. Κίνδυνος για τη ζωή ή σοβαρού τραυματισμού. Απενέργοποιήστε και ασφαλίστε όλη την ενέργεια που τροφοδοτεί τη συσκευή, προτού εργαστείτε σε αυτή. Τοποθετήστε ξανά όλα τα καλύμματα, προτού ενέργοποιήσετε την τροφοδοσία της συσκευής με ενέργεια.		Voltas contúirteach. Baol go bhfaighfear bás nó tromghortú. Múch gach cumhacht a sholáthraónn an gléas seo agus glasáil amach í roimh obair a dhéanamh ar an ngléas seo. Cuir na clúdaigh ar fad ar ais roimh an gumhacht a sholáthraónn an gléas seo a chur ar siúl arís.
RO	ΠΡΟΣΟΧΗ	GA	FÓGRA
	H eγκατάσταση και συντήρηση πρέπει να διεξάγονται από εξειδικευμένο προσωπικό.		Ní mór don fheistiú agus don chothabháil a bheith déanta ag peersana cáilithe.
RO	PERICOL	SV	FARA
	Tensiune periculoasă. Pericol de moarte sau de accidentări grave. Oprîți și blocați alimentarea cu energie și acestui dispozitiv înainte de a lucra la acesta. Așezați la loc toate capacele înainte de a porni alimentarea cu energie și acestui dispozitiv.		Farlig spänning. Livsfara eller risk för allvarliga personskador. Innan arbete utförst på utrustningen ska strömförsörjningen till utrustningen stängas av. Montera alla skyddsplåtar igen innan utrustningen slås på.
CZ	INSTIINTARE	SV	OBS
	Instalarea și întreținerea trebuie să se efectueze de către personalul calificat.		Installation och underhåll får endast utföras av kvalificerad personal.
CZ	NEBEZPEČÍ	SL	NEVARHOST
	Nebezpečné napětí. Nebezpečí smrtelného nebo těžkého úrazu. Před zahájením prací na tomto zařízení odpojte a zajistěte veškeré přívody energie. Před opětovným připojením zařízení vrátěte všechny kryty na svá místa.		Nevarna napetost. Nevarnost za življenje ali nevarnost hudih poškodb. Izklopite in prekinite celotno napajanje naprave, preden na njej opravljate dela. Preden napajanje znova vklopite, namestite vse pokrove.
SK	POZNÁMKA	SL	OPOMBA
	Instalaci a údržbu musí provádět kvalifikovaní pracovníci.		Namestitev in vzdrževanje mora opraviti usposobljeno osebje.
SK	NEBEZPEČENSTVO	HU	VESZÉLY
	Nebezpečné napätie. Nebezpečenstvo ohrozenia života alebo vzniku ťažkých zranení. Pred prácou na zariadení vypnite a zaistite všetky napájacie prípojky tohto zariadenia. Pred zapnutím napájania tohto zariadenia najprv nasadťte späť všetky kryty.		Veszélyes feszültség. Életveszély vagy súlyos sérülésveszély. Mielőtt bármilyen munkavégzést kezd az eszközön, az áramellátást le kell kapcsolni, és véletlen bekapcsolás elleni védelemmel kell ellátni. Az áramellátás visszakapcsolása előtt minden burkolatot vissza kell helyezni.
SK	UPOZORNENIE	HU	MEGJEGYZÉS
	Inštalačiu a údržbu musí vykonávať kvalifikovaný personál.		A telepítést és a karbantartást kizárolag szakképzett személyzet végezheti.






Contents / Lieferumfang / Etendue de la livraison / Contenido / 供货范围





3NP1124-1CA20




3NP1124-1BC20



3NP1134-1CA10



3NP1134-1CA20










Contents / Lieferumfang / Etendue de la livraison / Contenido / 供货范围



3NP1134-1BC10



3NP1134-1BC20



Required tools / Notwendige Werkzeuge / Outils nécessaires / Herramientas requeridas / 必要工具



4 x 0,8 mm
[0.16 x 0.03 in]



PH 2



PZ 2



4 mm
[0.16 in]
5 mm
[0.2 in]
6 mm
[0.24 in]



13 mm
[0.51 in]



cal. ISO 6789



Assembly / Montage / Montage / Montaje / 安裝





EN	Mounting position	DE	Einbaulage	FR	Position de montage	ES	Posición de montaje	IT	Posizione di montaggio
PT	Posição de montagem	TR	Montaj pozisyonu	RU	монтажное положение	PL	Pozycja montażu	中	安装位置







3NP1124-1CA2.



3NP1134-1CA..
















Assembly / Montage / Montage / Montaje / 安裝



3NP1124-B., 3NP1134-B.




3NP1124




3NP1134






3NP1124-1..2.



3NP1134-1..2.



3NP1124



3NP1134







Connection / Anschluss / Raccordement / Conexión / 连接




3NP1134-1..1.




3NP193.-1BB10




3NP193.-1BA00




3NP192.-1BD00



3NP193.-1BE10




3NP192.-1BE20





Connection / Anschluss / Raccordement / Conexión / 连接




	3NP1124-...2.	3NP1134-...1.	3NP1134-...2.	3NP193.-1BA00	3NP193.-1BB10	3NP193.-1BE10	3NP192.-1BE20	3NP192.-1BD00
	CU	CU	CU	CU	CU / AL	CU	CU	CU
	1 x 1.5 ... 50 mm² 1 x 15 ... 1 AWG	—	1 x 6 ... 70 mm² 1 x 9 ... 2/0 AWG	1 x 1.5 ... 70 mm² 1 x 14 ... 2/0 AWG	1 x 35 ... 95 mm² 1 x 1 ... 3/0 AWG	3 x 1.5 ... 16 mm² 3 x 15 ... 6 AWG	3 x 1.5 ... 16 mm² 3 x 15 ... 6 AWG	1 x 25 ... 95 mm² 1 x 3 ... 3/0 AWG
	1 x 1.5 ... 50 mm² 1 x 15 ... 1 AWG	—	1 x 6 ... 70 mm² 1 x 9 ... 2/0 AWG	1 x 1.5 ... 70 mm² 1 x 14 ... 2/0 AWG	1 x 35 ... 95 mm² 1 x 1 ... 3/0 AWG	3 x 1.5 ... 16 mm² 3 x 15 ... 6 AWG	3 x 1.5 ... 16 mm² 3 x 15 ... 6 AWG	1 x 25 ... 95 mm² 1 x 3 ... 3/0 AWG
	1 x 1.5 ... 35 mm² 1 x 15 ... 2 AWG	—	1 x 6 ... 50 mm² 1 x 9 ... 1/0 AWG	1 x 1.5 ... 70 mm² 1 x 14 ... 2/0 AWG	1 x 35 ... 95 mm² 1 x 1 ... 3/0 AWG	3 x 1.5 ... 10 mm² 3 x 15 ... 8 AWG	3 x 1.5 ... 10 mm² 3 x 15 ... 8 AWG	1 x 16 ... 70 mm² 1 x 5 ... 2/0 AWG
	—	24 x 12 mm [0.94 x 0.47 in]	—	—	—	—	—	—
	8 x 8 mm [0.31 x 0.31 in]	—	9 x 12 mm [0.35 x 0.47 in]	10 x 13 mm [0.4 x 0.5 in]	—	—	—	—
	—	24 x 12 mm [0.94 x 0.47 in]	—	—	—	—	—	—
	8 x 8 mm [0.31 x 0.31 in]	—	8 x 12 mm [0.31 x 0.47 in]	10 x 13 mm [0.4 x 0.5 in]	—	—	—	—
	—	24 x 12 mm [0.94 x 0.47 in]	—	—	—	—	—	—
L	10 ... 12 mm [0.39 ... 0.47 in]	19 ... 24 mm [0.75 ... 0.94 in]	18 ... 25 mm [0.71 ... 0.98 in]	21 ... 24 mm [0.83 ... 0.94 in]	21 ... 24 mm [0.83 ... 0.94 in]	13 ... 15 mm [0.51 ... 0.59 in]	16 ... 22 mm [0.63 ... 0.87 in]	25 ... 27 mm [0.98 ... 1.06 in]
Ø	—	8.5 mm [0.33 in]	—	—	—	—	—	—
H	—	10 ... 15 mm [0.39 ... 0.59 in]	—	—	—	—	—	—



Connection / Anschluss / Raccordement / Conexión / 连接



3NP1124-1BC20







Information / Information / Informations / Información / 信息







EN	Installing / replacing fuses	DE	Sicherungen einbauen / austauschen	FR	Installer / remplacer les fusibles	ES	Montaje / sustitución de los fusibles	IT	Montaggio / sostituzione fusibili
PT	Montar / substituir o fusível	TR	Sigortanın takılması / değiştirilmesi	RU	Вставить / заменить предохранитель	PL	Montaż / wymiana bezpiecznika	中	安装 / 更换保险装置


3NP1124; 3NP1134 --> 3NG1002



3NP1124 --> 3NP1924-1MA20
3NP1134 --> 3NP1934-1MA20




Removal / Demontage / Démontage / Desmontaje / 拆卸






3NP1124-1C...





3NP1124-1B...





3NP1134-1C.1.



3NP1134-1B.1.

