

SIEMENS

LI - Schienenkästen / Zubehör

LI - Length / Accessories

Boîtiers à barres collectrices LI / Accessoires

LI – Sección de Línea / Accesorio

LI – Condotto sbarre / Accessori


LI – Barra / Acessórios

LI – Raylı kutular / Aksesuar

LI – Шинные кожухи / Принадлежности

Skrzynki szynowe LI / Akcesoria

LI – 滑轨箱 / 附件



LI-.....-..-LL-F.-HB LI-.....-..-LV-F.-HB

IEC / EN 61439-1

LI-.....-..-LR-F.-HB LI-Z-TATK2

IEC / EN 61439-6

LI-.....-..-LH-F.-HB LI-Z-TATK4

Montageanleitung

Installation Instructions

Instructions de montage

Instrucciones de montaje

Istruzioni di montaggio

Instruções de montagem












Montaj kılavuzu

Руководство по монтажу

Instrukcja montażu

硬件安装说明


DE		GEFAHR	Gefährliche Spannung. Lebensgefahr oder schwere Verletzungsgefahr. Vor Beginn der Arbeiten Anlage und Gerät spannungsfrei schalten. Nur Elektrofachkräfte und elektrotechnisch unterwiesene Personen dürfen die im folgenden beschriebenen Arbeiten ausführen [IEC 61439-1; EN 50110-1].
EN		DANGER	Hazardous voltage. Will cause death or serious injury if not avoided. Disconnect the system and device from electrical power before working on them. Only electrically skilled workers and electrically instructed persons may carry out the work described below [IEC 61439-1; EN 50110-1].
FR		DANGER	Tension électrique. Danger de mort ou risque de blessures graves. Mettre hors tension avant d'intervenir sur l'appareil et l'installation. Seuls des électriciens qualifiés et des personnes formées en électrotechnique peuvent exécuter les travaux décrits ci-après [IEC 61439-1; EN 50110-1].
ES		PELIGRO	Tensión peligrosa. Puede causar la muerte o lesiones graves. Desconectar la alimentación eléctrica antes de trabajar en el equipo. Únicamente electricistas especializados o personal instruido están autorizados para realizar los trabajos descritos a continuación [IEC 61439-1; EN 50110-1].
IT		PERICOLO	Tensione pericolosa. Può provocare morte o lesioni gravi. Togliere la tensione prima di eseguire interventi sull'apparecchiatura. Solo personale elettrotecnico specializzato e persone formate in ambito elettrotecnico possono svolgere le operazioni elencate nelle parti seguenti [IEC 61439-1; EN 50110-1].
PT		PERIGO	Tensão perigosa. Perigo de morte ou ferimentos graves. Antes de iniciar trabalhos, comutar a caixa de derivação para o estado livre de carga. Somente eletricistas e pessoas com instrução eletrotécnica podem executar os trabalhos descritos a seguir [IEC 61439-1; EN 50110-1].
TR		TEHLİKE	Tehlikeli gerilim. Ölüm tehlikesi veya ağır yaralanma tehlikesi. Çalışmalara başlamadan önce, sistemin ve cihazın gerilim beslemesini kapatınız. Aşağıda sıralanan işleri sadece elektronik teknisyenleri ve elektroteknik eğitimi görmüş kişiler yerine getirebilirler [IEC 61439-1; EN 50110-1].
РУ		ОПАСНО	Опасное напряжение. Опасность для жизни или возможность тяжелых травм. Перед началом работ отключить подачу питания к установке и к устройству. Описанные ниже работы разрешается проводить только специалистам по электричеству и проинструктированному электротехническому персоналу [IEC 61439-1; EN 50110-1].
PL		ZAGROŻENIE	Niebezpieczne napięcie. Niebezpieczeństwo poważnych obrażeń lub utraty życia. Przed rozpoczęciem prac wyłączyć zasilanie instalacji i urządzenia energią elektryczną. Tylko wykwalifikowanym elektrykom i osobom przeszkolonym pod względem elektrotechnicznym wolno wykonywać niżej opisane prace [IEC 61439-1; EN 50110-1].
中文		危险	危险电压。可能导致生命危险或重伤危险。 开始工作之前必须切断设备和装置的电源。只有专业电工和经电子技术培训的人员允许进行下述工作 [IEC 61439-1; EN 50110-1].

DA		FARE	Farlig spænding. Livsfare eller risiko for alvorlige kvæstelser. Inden arbejdet påbegyndes skal anlægget og enheden gøres spændingsfri. Kun aut. el-installatører og personer, der er instrueret i elektrisk arbejde, må udføre det arbejde, der beskrives i det følgende [IEC 61439-1; EN 50110-1].
FI		VAARA	Vaarallinen jännite. Vakava loukkaantumisvaara tai hengenvaara. Laite ja laitteisto on kytettävä jännitteettömiksi ennen töiden aloittamista. Vain sähköammattitaitoinen ja erityisesti sähkötekniisen koulutuksen saanut henkilöstö saa suorittaa seuraavia toimintoja [IEC 61439-1; EN 50110-1].
ET		OHT	Ohtlik pingi. Oht elule või raskete vigastuste oht. Enne tööde algust tuleb süsteemist ja seadmest pingi välja lülitada. Järgnevalt kirjeldatud töid võivad teha ainult elukutselised elektrikud või elektroonikaalast väljaõpet omavad isikud [IEC 61439-1; EN 50110-1].
BG		ОПАСНОСТ	Опасно напрежение. Опасност за живота или опасност от тежки телесни повреди. Преди започване на работите изключете съръжението и уреда от напрежението. Само специалисти-електротехники и лица с електротехническо образование трябва да извършват описаните по-долу работи [IEC 61439-1; EN 50110-1].
HR		OPASNOST	Opasni napon. Opasnost po život ili opasnost od teških ozljeda. Prije početka radova postrojenje i uređaj isključiti iz napona. Samo kvalificirani električari i osoblje elektrotehničke struke smiju izvoditi radove opisane u daljnjem tekstu [IEC 61439-1; EN 50110-1].
EL		KΙΝΔΥΝΟΣ	Επικίνδυνη τάση. Κίνδυνος για τη ζωή ή σοβαρού τραυματισμού. Πριν από την έναρξη των εργασιών απομονώνετε την εγκατάσταση και τη συσκευή από την παροχή τάσης. Οι εργασίες που περιγράφονται παρακάτω, επιβάλλεται να εκτελούνται αποκλειστικά από ειδικούς ηλεκτρολόγους και καταρτισμένους ηλεκτροτεχνίτες [IEC 61439-1; EN 50110-1].
GA		CONTÚIRT	Voltas contúirteach. Baol go bhfaighfear bás nó tromghortú. Múch agus dícheangail gach foinse cumhachta a sholáthraíonn an gaireas seo sula ndéanfar obair air. Ní féidir ach le leictreoirí deimhnithe agus daoine atá oilte in obair leictreach an obair thíos a dhéanamh [IEC 61439-1; EN 50110-1].
LV		BĪSTAMI	Bīstams spriegums. Letālu sekū vai smagu traumu risks. Pirms darbu sākšanas atslēdziet iekārtu un ierīci no barošanas. Tikai kvalificēti elektriķi un īpaši elektrotehniski apmācīts personāls drīkst veikt turpmāk aprakstītās darbības [IEC 61439-1; EN 50110-1].
LT		PAVOJUS	Pavojinga įtampa. Pavojus gyvybei arba sunkaus susižalojimo pavojus. Prieš darbų pradžią atjunkite sistemos ir prietaiso įtampą. Toliau aprašytus darbus gali atlirkti tik kvalifikuoti elektrikai arba asmenys, parengti atlirkti elektrotechninius darbus [IEC 61439-1; EN 50110-1].
MT		PERIKLU	Vultaġġ perikoluż. Riskju ta' mewt jew koriment serju. Itfi u sakkar il-provista kollha tad-dawl li tkun qed tforni d-dawl lil dan it-tagħmir qabel ma taħdem fuq dan it-tagħmir. Ix-xogħilijiet deskritti hawn taħt għandhom jitwettqu biss minn elektrixin jew persuni mharrġa fix-xogħol tal-elettriku [IEC 61439-1; EN 50110-1].
NL		GEVAAR	Gevaarlijke spanning. Levensgevaar of gevaar voor ernstig letsel. Schakel voor aanvang van de werkzaamheden de installatie en dit apparaat spanningsvrij. Alleen elektriciens en elektrotechnisch geschoolde personen mogen werkzaamheden uitvoeren volgens [IEC 61439-1; EN 50110-1].
RO		PERICOL	Tensiune periculoasă. Pericol de moarte sau de accidentări grave. Înaintea începerii lucrărilor, deconectați instalația și aparatul de la tensiune. Lucrările descrise în cele ce urmează pot fi executate numai de către electricieni calificați și persoane cu studii de electrotehnică [IEC 61439-1; EN 50110-1].
SV		FARA	Farlig spänning. Livsfara eller risk för allvarliga personskador. Koppla anläggningen och apparaten spänningfria innan du påbörjar arbetena. Endast behörig elektriker eller personer med elektroteknisk utbildning får utföra arbetet som beskrivs här nedan [IEC 61439-1; EN 50110-1].
SK		NEBEZ-PEČENSTVO	Nebezpečné napätie. Nebezpečenstvo ohrozenia života, alebo vzniku ťažkého úrazu. Pred začiatkom práce odpojte zariadenie od napäťia. Následne popísané činnosti môžu vykonávať iba osoby v elektrotechnike znalé a osoby poučené [STN IEC 61439-1; STN EN 50110-1].
SL		NEVARNOŠT	Nevarna napetost. Življenjska nevarnost ali nevarnost hudih poškodb. Pred začetkom dela je treba napravo in aparat odklopiti z napajanja. Dela, ki so navedena v nadaljevanju, lahko izvajajo samo strokovne osebe za področje elektrotehnike in poucene osebe za področje elektrotehnike [IEC 61439-1; EN 50110-1].
CS		NEBEZPEČÍ	Nebezpečné napětí. Nebezpečí ohrožení života nebo vzniku těžkého úrazu. Před začátkem činnosti odpojte zařízení od napětí. Následně popsané činnosti mohou provádět pouze osoby v elektrotechnice znalé a osoby poučené [ČSN IEC 61439-1; ČSN EN 50110-1].
HU		VESZÉLY	Veszélyes feszültség. Életveszély vagy súlyos sérülésveszély. A munkák megkezdése előtt végezze el a berendezés vagy készülék feszültségmentesítését. Az alábbiakban leírt munkákat csak villanyüzéről szakember és elektrotechnikai képzésben részesült személy végezheti el [IEC 61439-1; EN 50110-1].



DE		Achtung	Zusätzliche Warnhinweise auf dem Produkt sind zu beachten. Dieses Dokument zeigt die empfohlenen Transportverfahren. Andere Verfahren sind zulässig. Es sind die Vorschriften zur Transport- und Montagesicherheit des jeweiligen Landes zu beachten.
EN		Attention	Follow any additional warnings applied to the product. This document shows recommended methods of transportation. Other methods maybe used. Country regulations regarding transport and installation safety shall be considered.
FR		Attention	Respecter toutes les marques d'avertissement supplémentaires apposées sur le produit. Ce document montre les moyens de transport recommandés. D'autres moyens peuvent être utilisés. Les réglementations nationales concernant la sécurité de transport et d'installation doivent être observées..
ES		Atención	Tenga en cuenta las advertencias adicionales del producto. Este documento muestra los métodos recomendados de transporte. Se podrían usar otros métodos. Deben tenerse en cuenta las regulaciones locales conforme a la seguridad de transporte e instalación..
IT		Attenzione	Osservare ogni avvertenza supplementare riportata sul prodotto. Questo documento illustra i metodi di trasporto raccomandati. Possono essere usati degli altri metodi. Le norme nazionali relative alla sicurezza di trasporto e installazione devono essere rispettate..
PT		Atenção	Têm de ser observadas as indicações de aviso adicionais no produto. Este documento mostra métodos recomendados de transporte. Outros métodos também podem ser utilizados. Devem ser consideradas regulamentações locais em relação à segurança no transporte e na instalação.
TR		Dikkat	Ürün üzerindeki ek uyarılara dikkat edilmelidir. Bu belge tavsiye edilen taşıma yöntemlerini göstermektedir. Diğer yöntemler de kullanılabilir. Taşıma ve güvenli kurulumla ilişkin ülke yönetmelikleri dikkate alınmalıdır.
РУ		Внимание	Необходимо соблюдать дополнительные предупредительные надписи на изделии. В настоящем документе представлены рекомендуемые способы транспортировки. Возможно применение других методов. Необходимо соблюдать нормативы конкретной страны в отношении безопасности при транспортировке и монтаже..
PL		Uwaga	Przestrzegać dodatkowych wskazówek ostrzegawczych na wyrobie. Dokument przedstawia zalecane metody transportowe. Inne metody są dozwolone. Należy przestrzegać krajowych przepisów dotyczących bezpieczeństwa transportu i instalacji.
中文		注意	务必遵守其它适用于本产品的警告提示。 本文件详细阐述了建议的运输方法，亦可使用其他方法。务请考虑运输和安装安全方面的相关国家规定



	LI-.....-...-LL-F.-HB LI-.....-...-LR-F.-HB
--	--

	LI-A.0800... - LI-A.1250... LI-C.1000... - LI-C.1600...	LI-A.1600... LI-C.2000...	LI-A.2000... LI-C.2500...	LI-A.2500... LI-C.3200...	LI-A.3200... LI-C.4000...	LI-A.4000... LI-C.5000...	LI-A.5000... LI-C.6300...
	1 x	1 x	2 x	3 x	2 x	4 x	6 x
	4 x	6 x	8 x	10 x	12 x	16 x	20 x
	4 x	6 x	8 x	10 x	12 x	16 x	20 x
	4 x	6 x	8 x	10 x	12 x	16 x	20 x

	LI-.....-...-LV-F.-HB LI-.....-...-LH-F.-HB
--	--

	LI-A.0800... - LI-A.1250... LI-C.1000... - LI-C.1600...	LI-A.1600... LI-C.2000...	LI-A.2000... LI-C.2500...	LI-A.2500... LI-C.3200...	LI-A.3200... LI-C.4000...	LI-A.4000... LI-C.5000...	LI-A.5000... LI-C.6300...
	1 x	1 x	2 x	3 x	2 x	4 x	6 x
	4 x	4 x	4 x	4 x	8 x	8 x	8 x
	4 x	4 x	4 x	4 x	8 x	8 x	8 x
	4 x	4 x	4 x	4 x	8 x	8 x	8 x



Optionales Zubehör (nicht im Lieferumfang enthalten) / Optional accessories (not included in the scope of delivery) / Accessoires optionnels (non compris dans le volume de livraison) / Accesorio opcional (no incluido en el volumen de suministro) / Accessorio a richiesta (non fornito in dotazione) / Acessório opcional (não incluído no volume de fornecimento) / Opsiyonel aksesuar (teslimat kapsamına dahil değildir) / Дополнительные комплектующие (не включены в комплект поставки) / Opcjonalne akcesoria (nie wchodzą w zakres dostawy) / 可选配件 (不包含在发货范围内)



LI-Z-TATK2 / LI-Z-TATK4


	LI-A.08...-H - LI-A.25...-H LI-C.10...-H - LI-C.32...-H	LI-A.32...-H - LI-A.50...-H LI-C.40...-H - LI-C.63...-H	
	2 x	-	
 LI-Z-SOSS	2 x	-	

LI-Z-SAT-SB / LI-Z-SAT-DB

	LI-A.08...-H - LI-A.25...-H LI-C.10...-H - LI-C.32...-H	LI-A.32...-H - LI-A.50...-H LI-C.40...-H - LI-C.63...-H	
	2 x	4 x	
	1 x	2 x	
 LI-Z-SOSS	2 x	4 x	





Notwendige Werkzeuge / Necessary tools / Outils nécessaires / Herramientas requeridas / strumenti necessari / ferramentas necessárias / gereklî araçları / необходи́мые инстру́менты / Niezbędne narzędzia / 必要工具




cal. ISO 6789



Lagerung / Storage / Stockage / Almacenamiento / Magazzinaggio / Armazenamento / Depolama / Складирование / Warianty montażu / 存储






	max. kg/m
LI-A.0800...-LL / LR	30
LI-A.1000...-LL / LR	34
LI-A.1250...-LL / LR	36
LI-A.1600...-LL / LR	43
LI-A.2000...-LL / LR	52
LI-A.2500...-LL / LR	56

	max. kg/m
LI-C.1000...-LL / LR	40
LI-C.1250...-LL / LR	44
LI-C.1600...-LL / LR	54
LI-C.2000...-LL / LR	68
LI-C.2500...-LL / LR	83
LI-C.3200...-LL / LR	109

	max. kg/m
LI-A.0800...-LH / LV	24
LI-A.1000...-LH / LV	28
LI-A.1250...-LH / LV	30
LI-A.1600...-LH / LV	35
LI-A.2000...-LH / LV	42
LI-A.2500...-LH / LV	50

	max. kg/m
LI-C.1000...-LH / LV	35
LI-C.1250...-LH / LV	39
LI-C.1600...-LH / LV	49
LI-C.2000...-LH / LV	61
LI-C.2500...-LH / LV	73
LI-C.3200...-LH / LV	93




	max. kg/m		max. kg/m		max. kg/m		max. kg/m
LI-A.3200...-LL / LR	63	LI-C.4000...-LL / LR	118	LI-A.3200...-LH / LV	70	LI-C.4000...-LH / LV	122
LI-A.4000...-LL / LR	76	LI-C.5000...-LL / LR	130	LI-A.4000...-LH / LV	84	LI-C.5000...-LH / LV	146
LI-A.5000...-LL / LR	95	LI-C.6300...-LL / LR	173	LI-A.5000...-LH / LV	100	LI-C.6300...-LH / LV	186



Empfohlenes Installationsverfahren / Recommended installation process / Procédé d'installation recommandé /
Proceso de instalación recomendado / Procedura di installazione consigliata / Procedimento de instalação recomendado /
Tavsiye edilen kurulum yöntemi / Рекомендуемый способ установки / Zalecana procedura instalacji / 推荐的安装方法




LI-A.08... - LI-A.25... (-LL-F./LR-F.)
LI-C.10... - LI-C.32... (-LL-F./LR-F.)




2 — 8

LI-A.08... - LI-A.25... (-LV-F./LH-F.)
LI-C.10... - LI-C.32... (-LV-F./LH-F.)




17 — 23

LI-A.32... - LI-A.50... (-LL-F./LR-F.)
LI-C.40... - LI-C.63... (-LL-F./LR-F.)



9 — 16



LI-A.32... - LI-A.50... (-LV-F./LH-F.)
LI-C.40... - LI-C.63... (-LV-F./LH-F.)




24 — 27



LI-A...-LL-F./LR-F.
LI-C...-LL-F./LR-F.






3





8PS7980-0AA01-5AA1

3






4




5




	LI-A.0800... - LI-A.1600... LI-C.1000... - LI-C.2000...	LI-A.2000... , LI-A.3200... LI-C.2500... , LI-C.4000...	LI-A.2500... LI-C.3200...	LI-A.4000... LI-C.5000...	LI-A.5000... LI-C.6300...
	1 x	2 x	3 x	4 x	6x

6




7






8PS7980-0AA01-5AA1






LI-A.32... - LI-A.50...(-LL-F./LR-F.)
LI-C40... - LI-C.63...(-LL-F./LR-F.)


9



10





11








12










	LI-A.0800... - LI-A.1600... LI-C.1000... - LI-C.2000...	LI-A.2000... , LI-A.3200... LI-C.2500... , LI-C.4000...	LI-A.2500... LI-C.3200...	LI-A.4000... LI-C.5000...	LI-A.5000... LI-C.6300...
	1 x	2 x	3 x	4 x	6x



M8 x 16 mm
SW 13
20 Nm











8PS7980-0AA01-5AA1






LI-A...-LV-F./LH-F.
LI-C...-LV-F./LH-F.


17




18




17



18




19




8PS7980-0AA01-5AA1

19






20






21



	LI-A.0800... - LI-A.1600... LI-C.1000... - LI-C.2000...	LI-A.2000... , LI-A.3200... LI-C.2500... , LI-C.4000...	LI-A.2500... LI-C.3200...	LI-A.4000... LI-C.5000...	LI-A.5000... LI-C.6300...
	1 x	2 x	3 x	4 x	6x

22








LI-A.32... - LI-A.50...(-LV-F./LH-F.)
LI-C.40... - LI-C.63...(-LV-F./LH-F.)


24







25

2x 17 → 23







8PS7980-0AA01-5AA1