

Hilfsschalterblock

Auxiliary contact block

Bloque de contactos auxiliares

Bloc de contacts auxiliaires

Blocchettto contatti ausiliari

Hjälpkopplarblock

3TX4011-8A

3TY7561-1T



Montageanleitung/Mounting instructions

Bestell-Nr./Order No.: 3ZX1011-0TX01-1AA1

Deutsch

Vor dem Anbau muß das Typschild über dem Durchbruch sorgfältig entfernt werden (siehe Bild; 1).

Arbeitsbereich der Magnetspulen beim Anbau von:

3TX4011-8A, 3TY7561-1T oder

3TX4011-8A, 3TY7561-1T + 1 frontaler Hilfsschalterblock:

AC/DC 0,8 ... 1,1 × U_S

3TX4011-8A, 3TY7561-1T + 2 frontale Hilfsschalterblöcke:

≤ 0,85 ... 1,1 × U_S

Zusätzlich zum seitlichen Hilfsschaltblock dürfen maximal 2 Hilfsschalterblöcke frontal aufgeschnappt werden.

Español

Antes de montar hay que despegar el rótulo que tapa el agujero (véase fig.; 1).

Margen de trabajo de las bobinas magnéticas en caso de montaje de:

3TX4 011-8A, 3TY7561-1T o

3TX4 011-8A, 3TY7561-1T + 1 bloque frontal de

contactos auxiliares: c.a./c.c. 0,8 a 1,1 × U_S

3TX4 011-8A, 3TY7561-1T + 2 bloques frontales de

contactos auxiliares: ≤ 0,85 a 1,1 × U_S

Además del bloque lateral de contactos auxiliares se pueden encajar en el frente, como máximo, otros dos bloques.

English

Before installation carefully remove the nameplate covering the hole (see Fig.; 1).

Operating range of the magnet coils when mounting of:

3TX4011-8A, 3TY7561-1T or

3TX4011-8A, 3TY7561-1T + 1 front-mounted auxiliary contact block: AC/DC 0.8 to 1.1 × U_S

3TX4011-8A, 3TY7561-1T + 2 front-mounted auxiliary contact blocks: ≤ 0.85 to 1.1 × U_S

In addition to the side-mounted auxiliary contact block, a maximum of 2 front-mounted contact blocks can be snapped on to the contactor.

Italiano

Prima di effettuare il montaggio, togliere la targhetta che copre il foro passante (ved. fig.; 1).

Campo di lavoro delle bobine magnetiche in caso di montaggio del:

3TX4011-8A, 3TY7561-1T oppure

3TX4011-8A, 3TY7561-1T + 1 blocchetto di contatti frontale: AC/DC 0,8 ... 1,1 × U_S

3TX4011-8A, 3TY7561-1T + 2 blocchetti di contatti frontali: ≤ 0,85 ... 1,1 × U_S

In aggiunta al blocchetto di contatti laterale, sul lato frontale possono venir aperti a scatto max. 2 blocchetti di contatti.

Français

Pour réaliser le montage, retirer soigneusement l'étiquette qui recouvre la découpe (voir Fig.; 1).

Domaine d'action des bobines lors de l'adjonction de:

3TX4011-8A, 3TY7561-1T ou

3TX4011-8A, 3TY7561-1T + 1 bloc de contacts auxiliaires frontal: CA/CC 0,8 à 1,1 × U_S

3TX4011-8A, 3TY7561-1T + 2 blocs de contacts auxiliaires frontaux: ≤ 0,85 à 1,1 × U_S

En plus du bloc de contacts auxiliaires latéral, 2 autres blocs de contacts auxiliaires sont encliquetables à l'avant.

Svenska

Avlägsna omsorgsfullt typskylten ovanför genombrottet före monteringen (se Fig.; 1).




Magnetspolarnas arbetsområde vid påbyggnad av:

3TX4011-8A, 3TY7561-1T eller

3TX4011-8A, 3TY7561-1T + 1 frontala hjälpkopplarblock: AC/DC 0,8 ... 1,1 × U_S

3TX4011-8A, 3TY7561-1T + 2 frontala hjälpkopplarblock: ≤ 0,85 ... 1,1 × U_S

Förutom det sidledes placerade hjälpkopplarblocket får högst 2 frontala hjälpkopplarblock snäppas på.



Technical Support:

Tel: +49 (0) 9131-7-43833 (8⁰⁰ - 17⁰⁰ MEZ)

E-mail: NST.technical-support@erl7.siemens.de

Fax: +49 (0) 9131-7-42899

Internet: www.ad.siemens.de/support